

**Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и обеспечение доступа в здание МБОУ Школы №91 г.о. Самара для детей ОВЗ и маломобильных граждан .**

**Доступ в здание МБОУ Школы №91 г.о. Самара**



Отсутствие бордюра при входе на территорию школы



Наличие поручней на крыльце



Наличие контрастных линий на ступенях



Наличие пандуса при входе в школу



Поворотная площадка в конце пандуса



Вход из тамбура в фойе (ширина двери соответствует санитарным нормам)

## Устройство внутренних помещений для детей ОВЗ маломобильных граждан



Межкомнатные двери (ширина двери соответствует санитарным нормам)



Перепад внутриэтажный на лестницу (не более 1 см)

## Санитарно – гигиенические условия для детей ОВЗ маломобильных граждан



1. Дверь в комнату гигиены соответствует санитарным нормам.
2. Вокруг умывальника установлены поручни.
3. Установлены поручни в туалетной комнате.

## Санитарно-медицинское обеспечение для детей ОВЗ маломобильных граждан



1. Медицинский кабинет.  
Оказание первой помощи.

2. Стоматологический кабинет.  
Стоматолог ведёт приём в школьном  
стоматологическом кабинете.

